

LIEBE MITARBEITER!

Wir möchten dich nochmals auf Folgendes hinweisen:

Anschlagen von Lasten bei Hebearbeiten!

Gefahren

- Verwendung beschädigter Anschlagmittel (Reißgefahr)
- herabfallende Gegenstände
- Transportgut nicht ausbalanciert (Absturzgefahr)
- Verweilen unter hängender Last
- Kippgefahr beim Abstellen
- Einklemmte Anschlagmittel

Prävention

- Kontrolle der Anschlagmittel. Nur unbeschädigte und geprüfte Anschlagmittel einsetzen!
- Den Hebebereich absichern!
- Transportgut in ausbalancierter Lage transportieren! Den Schwerpunkt der Last berücksichtigen!
- Hebebänder straff um das Transportgut schlingen, sodass beim Anheben der Last kein Verschieben möglich ist.
- Vor dem Losbinden prüfen, ob die Last sicher steht und nicht umkippen kann.
- Vor dem Hochziehen prüfen, ob die Anschlagmittel frei liegen und nicht eingeklemmt sind!

